

Акт
проверки соответствия маршрута движения школьных автобусов
требованиям безопасности движения

ГБОУ СОШ №1 – Вязовка – ГБОУ СОШ №1

«24» августа 2021 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Пензин Е.А. – Первый заместитель Главы городского округа Похвистнево.

Заместитель председателя комиссии:

Сапсаев А.А. – заместитель Главы городского округа по социальным вопросам, руководитель Управления социального развития Администрации городского округа Похвистнево.

Секретарь комиссии:

Курбанаев Ш.Г. – ведущий инженер ПТО МКУ «Управление ГЖКХ»

Члены комиссии:

Васильев Д.А. – руководитель МКУ «Управление ГЖКХ»

Хозяинов А.О. – директор МБУ «Трансстройсервис»;

Цыба С.А. – заместитель руководителя МКУ «Управление ГЖКХ» по ЖКХ и благоустройству;

Пахомов Э.А. – начальник отдела по содействию развития промышленности, транспорта, связи, экологическому контролю Администрации городского округа Похвистнево;

Каргин Д.М. – старший государственный инспектор дорожного надзора отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Похвистневский» в качестве члена комиссии (по согласованию);

Произвела обследование маршрута школьного автобуса и замер межостановочных расстояний и общей протяженности маршрута

ГБОУ СОШ №1 – Вязовка – ГБОУ СОШ №1

- начальный пункт – ГБОУ СОШ №1
- остановка – ул. Западная
- конечный пункт – ГБОУ СОШ №1

На предмет его соответствия требованиям безопасности дорожного движения

Маршрут проходит:

- по Лермонтова, имеет асфальто-бетонное покрытие, ширина проезжей части 8,6 м;
- по Куйбышева, имеет асфальто-бетонное покрытие, ширина проезжей части 9,5 м;
- по ул. Революционная, имеет асфальто-бетонное покрытие, ширина проезжей части 6,2 м;
- по ул. Максима Горького, имеет асфальто-бетонное покрытие, ширина проезжей части 6 м;
- по ул. Западная, имеет асфальто-бетонное покрытие, ширина проезжей части 6,5 м.

Общая протяженность маршрута составляет 6,3 км, имеются посадочные площадки оборудованные павильонами и заездными карманами, у здания школы установлены знаки 1.23 «Дети» в соответствии с ГОСТ, на маршруте движения имеется 5 пешеходных переходов. Разворотные площадки отсутствуют.

Выявленные недостатки:

На участке пути нависающие ветви деревьев загораживают установленные дорожные знаки.


Опасные участки:

Нерегулируемый перекресток на пересечении проезда под железнодорожным мостом и ул. Революционная, требующие от водителя повышенного внимания.

ВЫВОДЫ КОМИССИИ:

Эксплуатация маршрута возможна после устранения выявленных недостатков.

Председатель комиссии



(подпись)

Е.А.Пензин
(расшифровка подписи)

Заместитель
председателя комиссии



(подпись)

А.А.Сапсаев
(расшифровка подписи)

Секретарь комиссии

Курбанаев
(подпись)

Ш.Г.Курбанаев
(расшифровка подписи)

Члены комиссии

Хозяинов
(подпись)

А.О.Хозяинов
(расшифровка подписи)

Цыба
(подпись)

С.А.Цыба
(расшифровка подписи)

Пахомов
(подпись)

Э.А.Пахомов
(расшифровка подписи)



Каргин
(подпись)

Д.М.Каргин
(расшифровка подписи)