

СОГЛАСОВАНО



Директор ГБОУ СОШ №1
Города Похвистнево
Гайнанова В.Р.
02 марта 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ



Секретарь Самарской областной
общественной организации ВОС
филиала Похвистневской МО ВОС
Калязина Т.Н.
02 марта 2026 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

№ 1 от 02 марта 2026 г.

Структурное подразделение Центр дополнительного образования «Рекорд» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области
(полное юридическое наименование объекта)

446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Лермонтова, д.18, 8(84656)29100(доб.1), HYPERLINK "mailto:svu_school1@63edu.ru" \o "Создать сообщение для выбранных контактов" Гайнанова Василя Рафгатовна, директор, 446453, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Кооперативная, д.188, 8(846)23265, svu_doo_school1@63edu.ru, Калмыкова Ирина Александровна, старший специалист
электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г. Похвистнево
2. Ведомственная принадлежность
3. Вид деятельности образование
4. Форма собственности муниципальная
5. Объем предоставляемых услуг 180 посетителей/день, вместимость 150 человек
6. Размещение объекта отдельно стоящее, одноэтажное, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц - бетон
7. Количество и назначение входов 1 вход, главный вход
8. Год постройки 1988
9. Год последней реконструкции —

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	2000		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус, 2/4, 119-й кв.		
Наличие переходов на пути следования от остановки			
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	да		
Внеуличных переходов	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты по пути движения	14 мм и более	съезды с уклоном более 10%	да
	более 4 см		
Открытые лестницы	нет	пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах в соответствии с ГОСТ 3 51261	нет	поручни на пандусах	нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Классификация МГН по группам мобильности <1>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	нет	М4, М3		
	Информация об объекте	наличие	нет	М4, М3, М2, М1	установка	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	нет	М4, М1, М2	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	3,5 м	М4		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 х 1,8 м	1,2 м нет	М4		
	Тактильный контрастный напольный указатель перед пандусом не предусматривается		нет	М2		
	Тактильная полоса перед лестницей	Ширина 0,5 - 0,6 м и длина,	нет	М2	установка	

		равная ширине лестницы				
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	0,5 - 0,6 м	нет	М2	установка	
	Ширина тактильной полосы, направляющий указатель для прямолинейного встречного движения	0,013 - 0,015 м	нет	М2		
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,015 м	нет	М4, М2, М3		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	нет	М4, М2, М3		
	Места отдыха <2>	наличие	нет	М4, М3		
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	нет	М4, М3		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	нет	М4, М2		
	Размер парковочного места со специальным	6 x 3,6 м	нет	М4		

	знаком для автомобиля инвалида					
1.4. Открытая лестница						
	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м	нет	М3, М2		
	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней	нет	М3, М2		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	нет	М3, М2		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	нет	М3, М2		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	нет	М3, М2		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной не менее 0,3 м	0,3 м	нет	М2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	М3, М2		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	М3, М2		
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	нет	М3, М2		
	высота поручней	0,9 м	нет	М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	М3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	М3, М2		
1.5. Пандус на рельефе						
	Высота подъема одного марша	$\geq 0,8$ м	нет	М4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет	М4		
	Поручни с двух	наличие	нет	М4, М3		

	сторон:					
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	нет	М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	М4, М3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	М4, М3		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	нет	М4		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	М4		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	М4		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет			
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	М4		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	нет	М4, М3		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки		0,45 м		реконструкция	
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	1,35 x 137	М3, М2	реконструкция	

	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	нет	М4		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	нет	М4, М3, М2		
	Навес	наличие	нет	М4, М3		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	нет	М4, М3, М2		
	Информация об объекте	наличие	нет	М1		
	Система вызова помощи при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола, при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола	наличие	нет	М4		
2.2. Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие	наличие	нет	М3, М2		
	Расстояние от кромки первой и последней ступени марша лестницы до тактильной полосы	0,3 м	нет	М2		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,5 - 0,6 м	нет	М2		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	М2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к	наличие	нет	М3, М2		

	стенам, высотой не менее 0,02 м					
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	М3, М2		
	высота поручней	0,9 м	нет	М3, М2		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	М3, М2		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	М3, М2		
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м ²	наличие	нет	М3, М2		
2.3. Пандус наружный						
	Ширина марша	1 м	нет	М4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет	М4		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	нет	М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	М4, М3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	нет	М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	М4, М3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	М4, М3		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:		нет			
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	М4		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при	$\geq 1,5$ м	нет	М4		

	высоте пандуса более 0,8 м)					
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	нет	M4		
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	нет	M4		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	M4, M3		
	Нескользящее покрытие	наличие	нет	M4, M3		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	M4		
	Звуковой маячок у входа <2>	наличие	нет	M2		
	Световой маячок у входа <2>	наличие	нет	M1		
2.4. Тамбур						
1	Габариты (глубина x ширина)	2,45 x 1,6 м, при реконструкции (1,5 - 1,8) x 2 м	3,40 x 4,50 м	M4		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	M4, M3		
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2 \text{ м}$, при реконструкции $\geq 0,9 \text{ м}$	1,2 м	M4, M3		
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента $< 0,014 \text{ м}$, общая высота $\leq 0,028 \text{ м}$	0,04=0,08 м	M4	реконструкция	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	нет	M2		

3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	М2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	М3, М2		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	М3, М2		
	на высоте	0,9 м		М3, М2		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	М3, М2		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	М3, М2		
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	М4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет	М4		
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	М4, М3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	нет	М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	М4		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	М4, М3		
	Колесоотбойники	наличие	нет	М4		

	по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м					
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	нет	М4		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		нет			
	стационарный	наличие	нет	М4		
	мобильный	наличие	нет	М4		
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5 - 1,2 м с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана	нет	М4		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	М4		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	нет	М4, М3		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	да	М4, М1		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	М4, М1		
	Звуковые маячки <2>	наличие	нет	М2		

Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <2>	наличие	нет	M1			
Аудиовизуальные информационно-справочные системы <2>	наличие	нет	M1			
Тактильная мнемосхема	наличие	нет	M2			
Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	нет	M4, M3, M2, M1			
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	нет	M3			
для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	≥ 1 на этаж	нет	M4			
Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	M2			
Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	нет	M2			
Опорные устройства	наличие	нет	M3, M2			
Контрастная маркировка дверных проемов <2>	наличие	нет	M2			
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)						
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	M3, M2			
Контрастная	наличие	нет	M2			

	маркировка					
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	нет	М3		
	на высоте	0,9 м		М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	М4		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	нет	М3		
3.5. Пандус внутренний на этаже						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	М4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет	М4		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	М3		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	М4		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу	0,6 м	нет	М2		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	М2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	М3, М2		
	Поручни	наличие	нет	М3, М2		

	непрерывные с двух сторон:					
	на высоте	0,9 м	нет	M3, M2		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	M3, M2		
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	$\geq 0,3$ м	нет	M3, M2		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	нет	M2		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	M2		

3.7. Лифт пассажирский

	Кабина:		нет			
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве $\geq 1,5 \times 1,7$ м, для действующих объектов $\geq 1,1 \times 1,4$ м	нет	M4		
	ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq 0,9$ м	нет	M4		
	Зеркало	наличие	нет	M4		
	Поручни	наличие	нет	M3		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	нет	M1, M2		
	Знак доступности	наличие	нет	M4		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	нет	M2		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	нет	M2		

4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)

4.1. Обслуживание через окно/прилавок						
	Высота рабочей поверхности	0,8 - 0,85 м	нет	М4		
	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей (на 1 рабочее место) (на 2 рабочих места)	12 м ²	нет	М4		
		18 м ²				
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
4.2. Обслуживание в кабинете № ____						
	Ширина проема двери	>= 0,9 м	нет	М4		
	Высота порога	отсутствие	нет	М4, М3		
	Информация тактильная	наличие	нет	М2		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	М4, М3, М2, М1		
	размещение на высоте <2>	<= 1,2 - 1,8 м	нет	М4		
	высота прописных букв <2>	>= 0,025 м	нет	М2		
	Габариты зоны сидения (глубина)	>= 1,2 м	нет	М3		
	Зона для кресла-коляски	>= 1,5 x 1,5 м	нет	М4		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	нет	М4, М3		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет № ____						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	>= 1,2 м	нет	М4		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м	нет	М4		

Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
4.4. Кабина индивидуального обслуживания № ____ (примерочная, переговорная, кабина телефона)						
	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м	нет	М4		
	Место для сидения <2>	наличие	нет	М3		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <2>	наличие	нет	М3		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)						
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	нет	М4		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	нет	М4		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2	нет	М1		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	М4		
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
2	Санузел	наличие	да	М1		
5.2. Санузел для инвалидов						
	Санузел	наличие	нет	М4, М3, М2	реконструкция	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	М4		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	М2		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	нет	М4, М3		
	Направление открывания дверей	наружное	да	М4		

	Кабины для инвалидов:		нет			
	количество кабин	> 1 шт.	нет	М4, М3		
	ширина дверного проема	>= 0,9 м	нет	М4, М3		
	Габариты доступной кабины	1,65 x 2,2 м	нет	М4, М3, М2		
	Унитаз:		нет			
	унитаз, имеющий опору для спины	Высотой от уровня пола до поверхности сиденья 0,45 - 0,5 м длиной 0,7 м	нет			
	писсуар	Высота не более 0,4 м	нет			
	опорные поручни	наличие	нет	М4, М3		
	откидные поручни <2>	наличие	нет	М4		
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	>= 0,75 x 1,2 м	нет	М4		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	М3		
	Раковина:		нет			
	высота раковины	0,75 - 0,85 м	нет	М4, М3		
	опорный поручень	наличие	нет	М3		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	нет	М4, М3		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <2>	наличие	нет	М4, М3		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	>= 1,30 x 0,85 м	нет	М4		
	крючки для	наличие	нет	М3		

	костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)					
	Зеркало поворотное	наличие	нет	М4, М3		
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	нет	М4		
	Душевые:		нет			
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	нет	М4, М3		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	0,5 x 0,5 м, высота от уровня пола 0,45 м	нет	М4, М3		
	опорный поручень	наличие	нет	М4, М3		
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	М4, М3, М2		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	М4, М3, М1, М2	установка	
	Надписи:	наличие	нет	М4, М3, М1, М2		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м до уровня пола	нет	М4, М3, М1, М2		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	нет	М4, М3, М1, М2		
	освещенность	наличие	нет	М4, М3, М1, М2		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	нет	М4, М3, М1, М2		
	размещение на высоте	1,2 - 1,6 м	нет	М4, М3, М1, М2		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	нет	М4, М3, М1, М2		
	освещенность	наличие	нет	М4, М3, М1, М2		
	Тактильные средства	наличие	нет	М2		

	информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:					
	высота размещения	1,2 - 1,6 м		M2		
	Тактильные таблички у дверей помещений со стороны дверной ручки	наличие	нет	M2		
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	M2		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	M2		
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	нет	M1		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	нет	M2, M1		
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	M4		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	M2		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	нет	M2		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	нет	M1, M2		

	справочные системы					
	Индукционная система:	наличие	нет	M1		
	стационарная	наличие	нет	M1		
	переносная	наличие	нет	M1		

<1> Принятые сокращения классификации МГН по группам мобильности (в соответствии со сводом правил "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр):

M1 - люди, не имеющие инвалидности, со сниженной мобильностью;

M2 - инвалиды с нарушением зрения, пользующиеся белой тростью;

M3 - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

M4 - инвалиды и другие МГН, не относящиеся к группе M2, передвигающиеся на креслах-колясках;

НМ - немобильные люди;

НТ - нетранспортабельные люди;

НО - люди с ограниченной степенью свободы, в том числе люди с психическими отклонениями.

<2> Мероприятия, рекомендованные сводом правил "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр.

7. Выводы

Здание построено в 1988 году. Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ условно. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями; нет кнопки вызова помощника. Пандус наружный отсутствует. Дверь входная и двери внутри здания не оборудованы фиксаторами, предупреждающей и тактильной разметки. В тамбуре имеется недопустимый перепад высоты. На путях эвакуации отсутствует предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. Туалетная комната для инвалидов отсутствует. Недостаточное количество визуальных и акустических средств информации, неправильное их расположение. Тактильные средства информации отсутствуют.

Приложения:

Результаты фотофиксации на объекте СП ЦДО «Рекорд» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево на 4 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ СП ЦДО «Рекорд» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево на 1 л.

Члены рабочей группы:

Секретарь Самарской областной общественной организации ВОС филиала Похвистневской МО ВОС,
Калязина Т.Н.



(подпись)

Руководитель СП «Детский сад Журавушка»
ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево,
Гнедова Н.А.



(подпись)

Старший воспитатель СП «Детский сад Умка»
ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево,
Алексеева О.В.



(подпись)

Методист СП «Детский сад Ручеек»
ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево,
Морозова Н.П.



(подпись)

Заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ №1 города
Похвистнево,
Иванова Т.Н.



(подпись)

Представители организации, расположенной на объекте:

Старший методист СП ЦДО «Рекорд»
ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево,
Калмыкова И.А.,



(подпись)

Управленческое решение согласовано 02.03.2026 г. (протокол № 1)

Комиссией (название)

рабочей группой по проведению паспортизации объектов образования ГБОУ
СОШ №1 города Похвистнево